


Betonsanierung in 5 Schritten

1. Zuerst wird der lockere Beton entfernt




2. Dann wird der Stahl entrostet z.B. mit:



Drahtbürste



rotierende
Drahtbürste



Sandstrahlgerät

3. Anstreichen des Stahls mit Rostschutzmittel



4. Anschließend wird Reparaturmörtel aufgetragen



5. Die Oberfläche wird mit einem Feinspachtel geglättet

